

# 個別施設計画

策定年月 H31.1

施設名	津山児童相談所		所在地	津山市山北288-1	
敷地面積	1,315.00 m <sup>2</sup>		棟数	4 棟 (計画記載対象 1 棟)	
延床面積	597.15 m <sup>2</sup>			※対象は200m <sup>2</sup> 以上の建物(車庫、倉庫等は500m <sup>2</sup> 以上) ※公舎・寮は全て対象	
設置目的	児童福祉法第12条に基づく児童相談所 知的障害者福祉法第12条に基づく知的障害者更生相談所(支所)				
<b>【想定される自然災害】</b>					
予想震度	5弱		津波	-	
			浸水	-	
建築規制	非線引き都市計画区域 第二種中高層住居専用地域、建ぺい率60% 容積率200%				
エネルギー使用量 (2017年度)	電気 28,000 kwh	ガス 0 m <sup>3</sup>	水道 370 m <sup>3</sup>	燃料 ( - ) - ℓ	
管理上の特記事項	敷地内未利用地:なし 敷地内貸付地:なし				

## 1 施設内建物の概況

名称	メイン棟	
築年(西暦)	1988年	
構造	鉄筋コンクリート造 2階	
建築面積	302.94 m <sup>2</sup>	
延床面積	533.88 m <sup>2</sup>	
主要な用途 (室名等)	事務室 2室(73.71m <sup>2</sup> ) 相談室 3室(42.75m <sup>2</sup> ) 判定室 4室(59.09m <sup>2</sup> ) 一時保護所 6室(93.68m <sup>2</sup> ) 会議室 1室(52.65m <sup>2</sup> )	
主要な設備 (屋外を含む)	消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備(給湯器)	
利用状況	高	
耐震性 ※1	有	
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	-
	中性化 ※3	-
長期使用の適否	建物傾斜 ※4	適
	地盤沈下 ※5	適
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし	

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≥0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

## 2. 対応方針

### (1) 施設全体の方針

業務の性質上、単独事務所としての運用が望ましい。また、児童相談所の体制強化を実施するためには、現在の執務室では十分な職場環境が保てないため、部屋の再配置を行い間仕切壁等改修を行うとともに、劣化が進んでいる設備等の更新・修繕・改修を行い、使用を継続する。

### (2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
メイン棟	間仕切壁等改修を行うとともに、設備等の更新・修繕・改修を実施する。

## 3. 施設全体のスケジュール

### (概要)

間仕切壁等改修を行うとともに、劣化が進んでいる設備等について、順次更新等を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
メイン棟	設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)			自動火災報知設備			屋根・外壁				エアコン
	間仕切壁等改修				間仕切壁等改修工事施工						

## 4. 概算費用

--

## 5. 変更履歴

変更年月	変更内容
令和2年1月	メイン棟の対応方針を「増築」から「間仕切壁等改修」に変更