

県管理道路における「園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧」

(R4. 3月末時点)

局	番号	市町村	路線名	箇所名	該当施設名	対象施設等からの要望理由	対策内容	事業主体	対策完了時期
備前	1	瀬戸内市	(主)西大寺備前線	瀬戸内市邑久町豆田327	福田保育園	農道から県道に出て四軒屋橋までの間のカーブ区間、歩道がなく危ない。	路側帯のカラー化	県	対策済
	2	瀬戸内市	(一)福里八日市線	瀬戸内市長船町服部277	長船西保育園	県道と市道の交差点で、歩道の溜まりと境界ブロックの整備はしてあるが、ガードレール等の柵が整備されていない。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	3	瀬戸内市	(一)瀬西大寺線	瀬戸内市邑久町虫明2	裳掛こども園	信号あり横断歩道でまっすペースがないため危ない。	路面標示(文字:歩行者注意)	県	対策済
	4	瀬戸内市	(一)瀬西大寺線	瀬戸内市邑久町福谷3247-1	裳掛こども園	一時停止で止まらずに、横断歩道まで出てくる車が多く、危ない。	切削オーバーレイ	県	対策済
	5	瀬戸内市	(一)瀬西大寺線	瀬戸内市邑久町福谷634-3	裳掛こども園	歩道がなく、路側も狭いので危ない。	路面標示(文字:減速)	県	対策済
	6	瀬戸内市	(一)箕輪尾張線	瀬戸内市邑久町下笠加230-13	福田保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	視線誘導柵設置	県	対策済
	7	瀬戸内市	(一)箕輪尾張線	瀬戸内市邑久町上笠加171-5	福田保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	視線誘導柵設置	県	対策済
	8	瀬戸内市	(一)福里八日市線	瀬戸内市長船町長船709	長船西保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	視線誘導柵設置	県	対策済
	9	瀬戸内市	(一)箕輪尾張線	瀬戸内市邑久町箕輪37-1	長船ちとせこども園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	視線誘導柵設置 区画線の復旧	県	対策済
	10	吉備中央町	(一)吉川横谷線	吉備中央町吉川1134-1	吉川保育園	歩道が無く危険である。	路側帯のカラー化	県	対策済
東備	11	備前市	(主)岡山赤穂線	備前市吉永町吉永中地内	吉永病院院内保育所「さくら」	散歩コースとなっているが、道幅が狭く、歩道もない	区画線の復旧	県	対策済
	12	備前市	(一)穂浪吉永停車場線	備前市木谷地内	医療法人閑谷会くまのこ保育園	散歩コースとなっているが、道幅が狭く、歩道もない	区画線の復旧	県	対策済
	13	備前市	(国)250号	備前市 西片上 地内	片上認定こども園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	14	備前市	(国)250号	備前市日生町日生241~246番地	日生保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	区画線の復旧	県	対策済
	15	赤磐市	(主)岡山赤穂線	赤磐市小瀬木237	とよた保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
備中	16	倉敷市	(主)倉敷玉野線	倉敷市 粒江 地内	鳥の子保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)、減速波線	県	対策済
	17	倉敷市	(国)429号	倉敷市 西坂 地内	菅生幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	線形誘導柵、視線誘導柵、反射体	県	対策済
	18	倉敷市	(一)福田老松線	倉敷市 堀南 地内	葦高幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)、ポストコーン設置	県	対策済
	19	倉敷市	(国)429号	倉敷市玉島阿賀崎1680番地(四ツ土井交差点)	柏島保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	20	倉敷市	(国)430号	倉敷市児島赤崎2丁目9番地	赤崎幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	21	倉敷市	(主)倉敷玉野線	倉敷市船倉町1695~1250番地	若竹の園	道路管理者において対策が必要と判断した。	減速波線	県	対策済
	22	倉敷市	(主)倉敷笠岡線	倉敷市酒津1632番地	みらい保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	23	倉敷市	(主)倉敷笠岡線	倉敷市玉島爪崎439番地	こばと保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	24	倉敷市	(一)岡山倉敷線	倉敷市中庄665~410番地	中庄幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済

局	番号	市町村	路線名	箇所名	該当施設名	対象施設等からの要望理由	対策内容	事業主体	対策完了時期
井 笠	25	倉敷市	(一)水島港線	倉敷市水島北春日町13~7番地	聖和保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	横断歩道設置(警察)に伴う縁石撤去	県	対策済
	26	倉敷市	(一)福田老松線	倉敷市川西町15番地	老松保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	27	倉敷市	(一)宍粟真備線	倉敷市真備町岡田389番地	岡田幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	路面標示(減速破線)	県	対策済
	28	倉敷市	県道 倉敷玉野線	倉敷市東町8-18	倉敷東幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	ポストコーン、道路紙設置	県	対策済
	29	総社市	(主)上高末総社線	総社市新本7052~7115	新本幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	30	総社市	県道 倉敷美袋線	総社市下倉1338-1	昭和幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	31	早島町	県道 倉敷妹尾線	早島町早島	早島保育園	自動車速度が出ていて危ない	ポストコーン設置等	県	対策済
	32	笠岡市	(主)笠岡井原線	笠岡市笠岡2675	まや保育園	歩道が狭く、信号待ちの子どもが待つスペースが少ない。	防護柵設置(ガードレール)	県	対策済
	33	笠岡市	(主)笠岡井原線	笠岡市笠岡2835	まや保育園	岡山方面から福山方面へ信号を渡る際、岡山方面から信号を右折する車から歩行者が見え難いのか、歩行者と車が接触しそうになる。	・ポストコーン設置 ・路面標示(導流帯)	県	対策済
	34	笠岡市	(主)笠岡井原線	笠岡市笠岡2810	まや保育園	正清工務店側に歩道橋の柱がある為に歩道が狭く、ベビーカーでのお散歩の際、一旦ベビーカーが車道に出なければ通過できない。	基礎(根巻き)コンクリートの一部撤去	県	対策済
	35	笠岡市	(主)笠岡井原線	笠岡市東大戸(笠岡市小平井2215-3)	若竹保育園	渡ってすぐの場所にガードレールがなく、川もある(落ちる危険有)。	待機場所拡幅、転落防止柵設置	県	対策済
	36	笠岡市	(一)東大戸金浦線	笠岡市東大戸351	若竹保育園	横断歩道の場所からカーブになっているため、車が見えにくい。	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	37	笠岡市	(一)寄島笠岡線	笠岡市西大島1761-1	つばくる認定こども園	歩道が狭いため、子どもが歩く際に危険である。	(路肩舗装+縁石)により歩行空間確保<<拡幅>>	県	対策済
	38	笠岡市	(主)笠岡井原線	笠岡市小平井3280番地(追分交差点)	大井幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵(ガードパイプ)	県	対策済
	39	笠岡市	(一)寄島笠岡線	笠岡市西大島4246~笠岡市西大島新田474	大島幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵(ガードパイプ)側溝蓋整備<<拡幅>>	県	対策済
	40	笠岡市	(主)井原福山港線	笠岡市押撫509	陶山幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	区画線の復旧	県	対策済
	41	井原市	(国)313号	井原市井原町3241-1	いずみ保育園	向町側にガードレールがない。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	42	井原市	(一)美袋井原線	井原市西江原町1422-10	甲南保育園	交通量が多いが、安全柵や安全ポールがない。	ポストコーン設置等	県	対策済
	43	井原市	(一)美袋井原線	井原市美星町大倉2456-5	美星保育園	スピードを出して走る車が多く、歩道がわかりにくく横断しにくい。	防護柵(ガードパイプ)路面標示(減速破線)	県	対策済
	44	井原市	(国)313号	井原市笹賀町447-1	出部保育園	ドコモやセブンイレブンの出入りする車がある。待機する場所が道路脇しかない。	ポストコーン設置	県	対策済
	45	井原市	(国)313号	井原市高屋町15-1	せいび保育園	交通量が多い。横断歩道の待機場所がなく危険。	ポストコーン設置	県	対策済
	46	井原市	(国)313号	井原市 芳井町吉井4052	芳井幼稚園	バス停の歩道が狭い。登校時は通学時間帯で交通量が多く、赤ダンブが何台も連なって走っており大変危険。赤磐市の交通事故と類似の事故も予想される。	防護柵設置(ガードパイプ)路面標示(減速破線)	県	対策済
	47	井原市	(国)486号	井原市西江原町953~1151番地	甲南保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)等	県	対策済
	48	井原市	(国)313号	井原市笹賀町427-1	出部保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	標識設置(追突注意)	県	対策済
	49	井原市	(国)313号	井原市笹賀町65	出部保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	標識設置(追突注意)	県	対策済

局	番号	市町村	路線名	箇所名	該当施設名	対象施設等からの要望理由	対策内容	事業主体	対策完了時期
	50	井原市	(主)井原福山港線	井原市大江町2886	大江幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面標示(減速破線) 区画線の復旧	県	対策済
	51	井原市	(国)313号	井原市芳井町築瀬1376-6	芳井保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面標示(文字:減速)	県	対策済
	52	矢掛町	(主)笠岡美星線	小田郡矢掛町小田4444-2	小田保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面標示(減速破線) 区画線の復旧	県	対策済
	53	矢掛町	(主)倉敷成羽線	小田郡矢掛町下高末3434	美川幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	区画線の復旧	県	対策済
	54	里庄町	(一)園井里庄線	里庄町新庄1149	かすみ保育園	スピードを出して走る車が多く、横断歩道で待っていても止まってくれない。待ち場も狭い。	路面標示(減速破線)、 路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
高 梁	55	高梁市	(一)西方巨瀬線	高梁市巨瀬町	巨瀬幼稚園	道幅が狭いうえ、道路横に深い溝があるため、転落の危険がある	転落防止柵設置	県	対策済
	56	高梁市	(一)宇治下原線	高梁市宇治町宇治	宇治幼稚園	散歩コースにおいて、外側線が消えているため園児が車道へ飛び出す危険性がある	区画線の復旧	県	対策済
	57	高梁市	(一)宇治下原線	高梁市宇治町宇治	宇治幼稚園	散歩コースの交差点において、木が支障となって見通しが悪いため車を認識しづらい	支障木の伐採	県	対策済
	58	高梁市	(一)宇治長屋線	高梁市宇治町穴田	宇治幼稚園	散歩コースにおいて、歩道に草が生えているため、車道を歩く危険性がある	草刈り	県	対策済
	59	高梁市	(一)落合高倉線	高梁市落合町福地	福地幼稚園	道路に隣接する民地から樹木が生い茂っており、見通しが悪いため車から子供の確認が遅れる危険性がある	枝打ち	県	対策済
	60	高梁市	(国)313号	高梁市巨瀬町	巨瀬幼稚園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	61	高梁市	国道313号	高梁市落合町阿部1165	落合幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	ポストコーン設置	県	対策済
	62	高梁市	国道180号	高梁市鉄砲町49-3	高梁幼稚園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	標識設置(横断者注意)	県	対策済
新 見	63	新見市	(主)北房井倉哲西線	新見市土橋	草間台保育園	横断歩道の新設(3カ所)	路面標示(減速破線)	県	対策済
	64	新見市	(主)新見日南線	新見市神郷釜村	新郷保育園	歩行空間が狭く危険	転落防止柵設置	県	対策済
	65	新見市	(国)180号	新見市正田	新見南認定保育園	交通量が多く信号待ちの際、交差点の待機場所が小さく危険。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	66	新見市	(国)180号	新見市高尾	さくらんぼ保育園	交通量が多く信号待ちの際、交差点の待機場所が小さく危険。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	67	新見市	(国)180号	新見市新見	たんぼぼ保育園	交通量が多く、歩道の通行が危険。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	68	新見市	(主)長屋賀陽線	新見市唐松	にこにこ保育園	歩道の通行が危険	ポストコーン設置	県	対策済
	69	新見市	(国)180号	新見市高尾2375～2460番地	さくらんぼ保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	ポストコーン設置	県	対策済
	70	新見市	(国)180号	新見市高尾2031番地(鼓橋交差点)	さくらんぼ保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	ポストコーン設置	県	対策済
	71	新見市	(国)180号	新見市石蟹329-4	にこにこ保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面シール	県	対策済
	72	新見市	(国)180号	新見市高尾2364～2306-1	さくらんぼ保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	73	津山市	(国)179号	津山市二宮	二宮保育園	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	ポストコーン設置	県	対策済
	74	津山市	(主)津山智頭八東線	津山市加茂町桑原68番地	加茂保育園	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済

局	番号	市町村	路線名	箇所名	該当施設名	対象施設等からの要望理由	対策内容	事業主体	対策完了時期
美作	75	津山市	(一)津山加茂線	津山市 大田 地内	みどりの丘保育園	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	76	津山市	(国)429号	津山市 里公文 地内	倭文保育所	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	77	津山市	(一)上横野兼田線	津山市 高野山西 地内	高野第二保育園	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	区画線設置(緑ライン)、 防護柵設置(ガードパイプ)、 ポストコーン設置	県	対策済
	78	津山市	(国)181号	津山市 南方中 地内	久米保育園	交通量が多い道路であるため、道路を横断する際に危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	79	津山市	(一)大田上横野線	津山市大田39-1	みどりの丘保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	路面標示(減速破線)	県	対策済
	80	鏡野町	(一)西一宮中北上線	鏡野町古川	芳野こども園	曲線部のため、車両の見通しが悪い	路面標示(減速破線)、 路面標示(文字:減速)	県	対策済
	81	鏡野町	(国)179号 (一)西一宮中北上線	鏡野町 布原 地内	芳野こども園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	82	鏡野町	(国)179号 (一)西一宮中北上線	鏡野町 布原 地内	芳野こども園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	83	鏡野町	(国)179号	鏡野町 円宗寺 地内	かがみの中央こども園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	84	鏡野町	県道 鏡野久世線	鏡野町 小座 地内	鶴喜保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	85	美咲町	(主)津山柵原線	美咲町久木	美咲町立柵原西保育園	散歩コースとなっているが、歩道に防護柵がないため危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	86	美咲町	(主)津山柵原線	美咲町藤原	美咲町立柵原西保育園	散歩コースとなっているが、歩道に防護柵がないため危険である	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	87	美咲町	(国)429号	美咲町西川	美咲町立旭保育園	散歩コースとなっているが、道幅が狭く、歩道もない	路側帯のカラー化	県	対策済
	88	美咲町	(一)中西川線	美咲町西川	美咲町立旭保育園	散歩コースとなっているが、道幅が狭く、歩道もない	路面標示(減速破線)、 路面標示(文字:減速)	県	対策済
真庭	89	真庭市	(主)久世中和線	真庭市鍋屋	久世こども園	踏切に歩道が無いため、踏切内に歩道の設置をしてほしい。	路面標示(文字:歩行者注意) 横断歩道部のカラー化	県	対策済
	90	真庭市	(主)新見勝山線	真庭市月田	月田保育園	防護フェンスがないため、防護フェンスを設置してほしい。	路面標示(減速破線)、 路面標示(文字:減速)、 視線誘導標	県	対策済
	91	真庭市	(国)181号	真庭市三田88	勝山保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	ポストコーン設置	県	対策済
	92	真庭市	(国)313号	真庭市三田149-1	勝山保育園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	防護柵設置(横断防止柵)	県	対策済
	93	真庭市	(国)313号	真庭市中島411-2	久世こども園	道路管理者・警察において対策が必要と判断した。	視線誘導標設置	県	対策済
美作	94	美作市	(国)373号 (国)429号	美作市古町地内 (古町交差点)	どんぐり保育所	過去に死亡事故も発生しており、縁石等がないため危険である	防護柵設置	県	対策済
	95	美作市	(国)374号	美作市湯郷	湯郷こども園	植え込みに突っ込む事故も過去に起きており、交通量が多く危険。	防護柵設置	県	対策済
	96	美作市	(主)美作奈義線 (一)馬橋平福線	美作市北山	美作北幼児園	交差点の待機場所が狭く車道が近い。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	97	美作市	(一)馬橋平福線 (一)馬形美作線	美作市櫛原中	美作北幼児園	①交差点の待機場所が狭く車道が近い。 ②市道との交差点が見通しが悪い。	防護柵設置(ガードパイプ)	県	対策済
	98	美作市	(国)429号	美作市 下町 地内	大原保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	ポストコーン設置	県	対策済
	99	美作市	(国)179号	美作市明見325番地 (明見交差点)	美作北幼児園	道路管理者において対策が必要と判断した。	区画線等の復旧	県	対策済

局	番号	市町村	路線名	箇所名	該当施設名	対象施設等からの要望理由	対策内容	事業主体	対策完了時期
勝英	100	勝央町	(一)豊久田平線	勝央町豊久田～美野	吉野保育園	月に1度利用している。歩車道間に防護柵がないため危険	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	101	勝央町	(一)豊久田平線	勝央町美野	吉野保育園	月に1度利用している。歩車道間に防護柵がないため危険	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	102	勝央町	(国)179号	勝田郡勝央町勝間田765番地(勝間田交差点)	勝間田保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	交差点カラー化	県	対策済
	103	勝央町	(主)勝央勝北線	勝央町 勝間田 地内	勝間田保育園	道路管理者において対策が必要と判断した。	・防護柵(ガードパイプ) ・歩行者溜まり場整備	県	対策済
	104	西粟倉村	(国)373号	西粟倉村大字長尾	西粟倉保育園	歩道がなく路肩が狭い。	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	105	西粟倉村	(国)373号	西粟倉村大字影石	西粟倉保育園	歩道がなく路肩が狭い。	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	106	西粟倉村	(国)373号	西粟倉村大字影石	西粟倉幼稚園	スクールバスに乗るため横断歩道のない箇所を横断する必要があるため危険。	路面標示(文字:横断者注意)	県	対策済
	107	西粟倉村	(国)373号	西粟倉村大字長尾	西粟倉幼稚園	張り出し歩道の転落防止柵の下部に隙間があり危険。	防護柵改良(隙間の閉鎖)	県	対策済
	108	西粟倉村	(国)373号	西粟倉村大字長尾	西粟倉幼稚園	横断歩道を渡る際に、北側に庭木の枝が張りだして車が見えにくくなっている。	伐採	県	対策済