

個別施設計画

策定年月 | R2.1

施設名	赤坂車庫	所在地	岡山市中区赤坂本町10		
敷地面積	731.93 m ²	棟数	1 棟 (計画記載対象 1 棟)		
延床面積	569.25 m ²		※対象は200m ² 以上の建物(車庫、倉庫等は500m ² 以上) ※公舎・寮は全て対象		
設置目的	警察車両の保管を行う施設				
【想定される自然災害】					
予想震度 <u>6弱</u> 津波 <u>—</u> 浸水 <u>1.0m以上2.0m未満</u>					
建築規制	市街化区域、近隣商業地域、準防火地域 建ぺい率80%、容積率200%、後楽園背景保全地区高さ40m				
エネルギー使用量 (2018年度)	電気 3,243 kwh	ガス - m ³	水道 6 m ³	燃料 (-) - 0	
管理上の特記事項	敷地は岡山市から借受け				

1 施設内建物の概況

名称	車庫棟				
築年(西暦)	1995年				
構造	鉄骨造 1階				
建築面積	569.25 m ²				
延床面積	569.25 m ²				
主要な用途 (室名等)	執務室 1室 8m ² 車庫 1室 344m ² 倉庫 1室 209m ²				
主要な設備 (屋外を含む)	消防設備(自動火災報知設備)				
利用状況	高				
耐震性 ※1	有				
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	適			
	中性化 ※3	適			
長期使用の適否	建物傾斜 ※4	適			
	地盤沈下 ※5	適			
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	屋根 外壁				

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≥0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

老朽化が進んだ建物について修繕・改修を行い、使用を継続する。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
車庫棟	・設備等の定期更新を実施する。

3. 施設全体のスケジュール

(概要)

劣化が進んでいる設備等について順次更新を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
車庫棟	設備等の 定期更新 (修繕・改修を含む)										

4. 概算費用

--

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R8.3	・車庫棟の屋根、外壁改修のスケジュール変更