

経営比較分析表／団体全体（令和元年度決算）









岡山県 総社市
【事業概要】

| 業務名 | 業種名 | 現在配水能力(合計)(m ³ /日) | 類似団体区分 | 施設数 | 1日平均配水量(m ³) |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 法適用 | 工業用水道事業 | 2,000 | 極小規模 | 1 | 434 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 給水先事業所数 | 契約水量(m ³ /日) | 管理者の情報 | |
| - | 82.7 | 19 | 2,000 | 非設置 | |

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

「③流動比率」については、平成28年度の当該値が著しく高くなっており、当年度の流動負債が例年より少なかったことによるものです。
 「④企業債残高対給水収益比率」は類似団体や全国平均よりかなり低くなっており、引き続き企業債残高の抑制に努めていく必要があります。
 「⑥給水原価」については、全国平均より高い数値になっていますが、類似団体より低い数値になっており、効率的な経営ができていると考えられます。
 「⑦施設利用率」については、類似団体や全国平均を下回っており、今後も一日平均配水量の増加が望めない場合には、施設規模の見直しを検討する必要があります。
 「⑧契約率」については、平成28年度から平成30年度までの契約率が50%になっていたため、令和元年度に契約率が100%になるよう対応をしました。

2. 老朽化の状況について

これまでのところ耐用年数を経過した管路はありません。平成26年度を最後に管路の更新は行っており、今後も管路更新の必要性について計画的に考えていく必要があります。

2. 老朽化の状況



全体総括

現在のところ経営の健全性や効率性は確保されているものと言えます。引き続き安定した経営に取り組む必要があります。