

お知らせ

令和5年8月17日
課名：集中配備室
担当：植田、稲山
内線：6659、6522
直通：086-226-7372

台風第7号による被害について（第3報）
（8月17日（木）12時00分現在）

このことについて、17日12時00分現在で集計した被害の状況は、別紙のとおりです。

1 被害の状況

知事直轄

(1) 人的被害 該当なし

(2) 住家被害

(単位：棟又は世帯)

	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	未分類
鏡野町					4 (※1)	
新見市					1 (※2)	
津山市					1 (※3)	
美咲町					1 (※4)	
合計	0	0	0	0	7	0

※1 鏡野町長藤、羽出、上齋原

※3 津山市阿波

※2 新見市千屋

※4 美咲町小原

(3) 非住家被害

	公共建物	その他
備前市	1	
鏡野町		1
合計	1	1

※公共建物は、J R伊部駅北側の備前焼伝統産業会館通路の外壁陶板が落下

その他は、鏡野町上齋原の空き家

(4) ライフライン 該当なし

1

2 被害の状況 (避難指示等発令状況)

知事直轄

8月17日12時00分現在発令中のもの

(1) 避難指示

該当なし

(2) 高齢者等避難

	世帯数	人数	発令月日	発令時間	備考
津山市	1,919	4,060	8月16日	17:00	
合計	1,919	4,060			

(3) 避難所開設状況

	避難所数	実避難者数	開設日	時間
津山市	2	1	8月16日	17:00
合計	2	1		

2

3 応急対応の状況

知事直轄

(1) 県災害対策本部等の設置状況

設置日時	配備体制
8月15日(火) 4時15分	警戒体制
8月15日(火) 8時30分	特別警戒体制
8月16日(水) 8時30分	注意体制
8月16日(水) 13時26分	警戒体制

(2) 市町村災害対策本部の設置状況 現在 0市町村

市町村名	設置日時 (廃止日時)
	該当なし

3

4 被害の状況

総務部

番号	内容	被害状況
1	県情報ハイウェイの電柱の転倒	○8/15 13:53頃 県の情報ハイウェイの電柱が転倒し、市道の通行の支障となった(岡山市中区)。そのため、復旧作業は市が行い、通行規制の解除に向けて作業中。 ○8/15 15:10頃 通行止め解除。情報ハイウェイに影響なし。ケーブルは付近の電柱に仮止めし、今後、建替えを行う。(その際、一時的に通行止めを行う可能性あり。) ○電柱の転倒は、腐食が原因と思われる。

4

5 公共交通機関の状況

県民生活部

※各施設管理者のホームページによる

- 1 山陽新幹線
 - ・新大阪駅～博多駅 一部運休・遅延あり
- 2 JR在来線等
 - 【姫新線】
 - ・津山駅～新見駅 運転見合わせ（※午後再開見込み）
 - 【芸備線】
 - ・新見駅～備後落合駅 運転見合わせ
- 3 フェリー 通常運航
- 4 航空機 遅延あり（東京便・札幌便）

5

6 被害の状況（商工労働関係①）

産業労働部

【商工被害】

支援機関等	被災事業所件数 (件)	判明した被害額 (概算)(千円)	被災事業所件数の内訳				
			製造業	建設業	卸売業・ 小売業	サービス業	その他
岡山商工会議所	0	0					
倉敷商工会議所	0	0					
津山商工会議所	0	0					
玉島商工会議所	0	0					
玉島商工会議所	0	0					
児島商工会議所	0	0					
笠岡商工会議所	0	0					
井原商工会議所	0	0					
備前商工会議所	0	0					
高梁商工会議所	0	0					
総社商工会議所	0	0					
新見商工会議所	0	0					
岡山北商工会	0	0					
岡山西商工会	0	0					
岡山南商工会	0	0					
吉備中央町商工会	0	0					

6

6 被害の状況（商工労働関係②）

産業労働部

支援機関等	被災事業所件数 (件)	判明した被害額 (概算)(千円)	被災事業所件数の内訳				
			製造業	建設業	卸売業・ 小売業	サービス業	その他
瀬戸内市商工会	0	0					
赤磐商工会	0	0					
備前東商工会	0	0					
和気商工会	0	0					
つくば商工会	0	0					
総社吉備路商工会	0	0					
真備船穂商工会	0	0					
浅口商工会	0	0					
備中西商工会	0	0					
備北商工会	0	0					
阿哲商工会	0	0					
真庭商工会	0	0					
作州津山商工会	0	0					
鏡野商工会	4	4,000					4
久米郡商工会	0	0					
みまさか商工会	0	0					
計	4	4,000					4

・浸水による建物内への土砂の流入（3件）
・浸水による建物内への土砂の流入・建物の損壊（1件）

7

7 被害の状況（農林水産関係①）

農林水産部

区分	種別	被害内容	被害面積又は箇所	被害金額 【千円】	被害 発生場所
農作物・ 農業施設・農業 用機械	水 稲	調査中			
	果				
	樹				
	野				
	菜				
	農業施設				
	農業用機械				
	小 計				
共同利用					
畜産関係					

8

7 被害の状況（農林水産関係②）

農林水産部

区分	種別	被害内容	被害面積又は箇所	被害金額【千円】	被害発生場所
農地・農業用施設	ため池 農道	ため池被害 農道法面崩落	1 箇所 1 箇所	調査中 1,500	久米南町下弓削 高梁市有漢町
治山・林道関係	治山	調査中	調査中	調査中	調査中
	林道	路体崩壊	1 箇所	調査中	津山市阿波
水産関係	漁船	なし			
合 計					

9

8 被害の状況（公共土木施設①）

土木部

1 土木部所管施設の被害状況等

※報告の限りで把握している情報

（県管理道路）

全面通行禁止 2 6 箇所（事前通行規制） ※うち 1 箇所解除待ち
 全面通行禁止 7 箇所（崩土、冠水） ※うち 2 箇所解除
 片側通行禁止 6 箇所（倒木、路肩崩壊等） ※うち 3 箇所解除

（公共土木施設被害）

被害箇所 4 0 件

10

2 道路の通行規制状況

整理番号	事務所	路線		箇所		規制原因	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容		規制変更日時		被害状況	
		種別	路線名	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻	人身	物損
1	美作	(主)	加茂奥津線	津山市加茂町宇野	吉田郡鏡野町越畑	事前通行規制	8/15	7:30	4.50	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	7:00	なし	なし
2	美作	(主)	加茂奥津線	吉田郡鏡野町越畑	吉田郡鏡野町大町	事前通行規制	8/15	8:30	5.80	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	7:20	なし	なし
3	美作	(一)	倉見斉の谷線	津山市加茂町黒木		事前通行規制	8/15	8:50	3.20	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:30	なし	なし
4	美作	(一)	倉見斉の谷線	津山市加茂町黒木		事前通行規制	8/15	8:50	1.00	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:30	なし	なし
5	美作	(主)	津山智頭八真線	津山市加茂町知和	津山市加茂町山下	事前通行規制	8/15	9:00	1.40	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	5:30	なし	なし
6	美作	(主)	落合建部線	久米郡美咲町西川上		事前通行規制	8/15	9:30	3.90	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	5:30	なし	なし
7	真庭	(主)	落合建部線	真庭市向津矢	真庭市旦土	事前通行規制	8/15	9:30	6.90	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	5:40	なし	なし
8	美作	(主)	湯原奥津線	真庭市社	吉田郡鏡野町富西谷	事前通行規制	8/15	9:00	8.80	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	7:10	なし	なし
9	美作	(主)	久世中和線	真庭市榎西	吉田郡鏡野町富西谷	事前通行規制	8/15	9:00	10.10	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:30	なし	なし
10	真庭	(主)	鏡野久世線	真庭市余野下	真庭市榎東	事前通行規制	8/15	9:00	3.10	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:30	なし	なし
11	真庭	(主)	落合加茂川線	真庭市鹿田	真庭市原山上	事前通行規制	8/15	9:10	6.10	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:30	なし	なし
12	美作	(一)	横野滝線	津山市上横野		事前通行規制	8/15	8:00	0.90	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	5:20	なし	なし
13	真庭	(主)	落合建部線	真庭市舞高		倒木	8/15	7:55		片側通行禁止	片側通行禁止解除	8/15	16:00	なし	なし
14	真庭	(国)	181号	真庭市江川	真庭市荒田	事前通行規制	8/15	10:30	1.60	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:00	なし	なし
15	真庭	(国)	313号	真庭市仲間		事前通行規制	8/15	9:30	3.40	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:00	なし	なし
16	真庭	(国)	313号	真庭市柴原	真庭市見尾	事前通行規制	8/15	9:50	4.10	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:00	なし	なし
17	真庭	(一)	中福田湯原線	真庭市種	真庭市田羽根	事前通行規制	8/15	10:10	9.30	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	8:30	なし	なし
18	新見	(主)	新見日南線	新見市神郷下神代	新見市足立	事前通行規制	8/15	11:10	3.70	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:00	なし	なし
19	新見	(主)	新見日南線	新見市足立	新見市神郷釜村	事前通行規制	8/15	11:10	5.90	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	6:00	なし	なし
20	美作	(主)	加茂奥津線	吉田郡鏡野町養野	吉田郡鏡野町奥津	崩土	8/15	11:00	5.00	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
21	新見	(主)	新見日南線	新見市神郷釜村		冠水	8/15	16:30	0.30	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/15	21:30	なし	なし
22	美作	(主)	久世中和線	吉田郡鏡野町富西谷	真庭市森山下和	冠水	8/15	17:00	7.20	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
23	真庭	(一)	下和奥津川西線	真庭市森山下和	吉田郡鏡野町羽出西谷	崩土	8/15	17:45	9.50	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
24	美作	(一)	加茂用瀬線	津山市加茂町河井		道路崩壊	8/15	17:00	0.03	片側通行禁止	片側通行禁止			なし	なし
25	美作	(一)	加茂用瀬線	津山市阿波		冠水	8/15	17:00	0.05	片側通行禁止	片側通行禁止解除	8/16	11:30	なし	なし

2 道路の通行規制状況

整理番号	事務所	路線		箇所		規制原因	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容		規制変更日時		被害状況	
		種別	路線名	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻	人身	物損
26	美作	(国)	179号	吉田郡鏡野町上齋原		崩土	8/15	19:00	2.90	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	17:00	なし	なし
27	美作	(一)	加茂用瀬線	津山市阿波		路肩崩壊	8/15	17:00	0.05	片側通行禁止	片側通行禁止			なし	なし
28	美作	(一)	羽出三朝線	鏡野町羽出		冠水	8/15	18:30	0.02	片側通行禁止	片側通行禁止解除	8/16	11:00	なし	なし
29	美作	(一)	加茂用瀬線	津山市加茂町河井		道路洗掘	8/16	9:45	0.05	片側通行禁止	片側通行禁止			なし	なし
30	美作	(国)	482号	吉田郡鏡野町上齋原		崩土	8/16	10:45	0.10	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
31	美作	(一)	加茂用瀬線	津山市阿波		冠水	8/16	11:00	4.10	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
32	勝英	(一)	梶並立石線	美作市東谷下	美作市川上	事前通行規制	8/16	17:20	10.20	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	19:40	なし	なし
33	勝英	(一)	市場佐用線	美作市鷲巣	美作市五名	事前通行規制	8/16	17:25	2.70	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/16	19:00	なし	なし
34	美作	(主)	加茂奥津線	津山市加茂町宇野	吉田郡鏡野町越畑	事前通行規制	8/16	19:30	4.50	全面通行禁止	全面通行禁止			なし	なし
35	美作	(主)	加茂奥津線	吉田郡鏡野町越畑	吉田郡鏡野町大町	事前通行規制	8/16	19:30	5.80	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/17	7:10	なし	なし
36	真庭	(主)	鏡野久世線	真庭市余野下	真庭市經東	事前通行規制	8/16	20:10	3.10	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/17	7:00	なし	なし
37	真庭	(主)	勝山栗原線	真庭市月田	真庭市関	事前通行規制	8/16	20:30	4.30	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/17	6:30	なし	なし
38	美作	(一)	倉見芥の谷線	津山市加茂町黒木		事前通行規制	8/16	20:30	3.20	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/17	6:00	なし	なし
39	美作	(一)	倉見芥の谷線	津山市加茂町黒木		事前通行規制	8/16	20:30	1.00	全面通行禁止	全面通行禁止解除	8/17	6:00	なし	なし

8 被害の状況（公共土木施設④）

土木部

3 公共土木施設被害状況

- 被害集計 40件 【調査中 千円】
- 被害内訳

(金額単位：千円)

被害区分	被害箇所数及び内訳		被害金額	被災市町村	
	県	市町村		津山市、鏡野町	津山市、真庭市、鏡野町、久米南町、西粟倉村
道路関係	県	7		津山市、鏡野町	
	市町村	14		津山市、真庭市、鏡野町、久米南町、西粟倉村	
	計	21			
河川関係	県	11	調査中	津山市、真庭市、鏡野町	
	市町村	1		久米南町	
	計	12			
砂防関係	県	7		真庭市	
	市町村	0			
	計	7			
その他※	県	0			
	市町村	0			
	計	0			
合計	県	25		2市1町	
	市町村	15		2市2町1村	
	計	40			

※ その他：港湾、下水道、公園

13

8 被害の状況（公共土木施設⑤）

土木部

4 公共土木施設被害状況

1. 主な被害内訳

(1) 県の被害状況

< 道路 >

(一) 加茂用瀬線 護岸崩壊 (津山市)

< 河川 >

(一) 加茂川 護岸崩壊 (津山市)

(一) 種川 護岸崩壊 (真庭市)

< 砂防 >

(砂) 鉄山川 護岸崩壊 (真庭市)

(2) 市町村の被害状況

< 道路 >

町道中津河中央線 路面損壊 (鏡野町)

町道大木山線 橋梁損壊 (鏡野町)

市道1036号線 法面崩壊 (津山市)

※ 上記被害状況については、各市町村の施設管理部署へお問い合わせください。

14

9 被害の状況（文教施設等）

教育庁

番号	区分	被害額（千円）	被害状況
1	市町村立学校 （1校）	調査中	津山市立勝北中学校 台風第7号の影響で広戸風が吹いたことにより、テニスコートの 人口芝がはがれた。

15

10 その他

知事直轄

- 1 他県への応援派遣
⇒鳥取県へ中国五県の災害発生時の広域支援に関する協定に基づき、
県職員3名を派遣

16