

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 日本クロージャ株式会社		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 141-0022 東京都品川区東五反田2-18-1	
本票作成	部署名：岡山工場 工務課				
主たる業種	分類コード	18	業種名：プラスチック製品製造業		
事業の概要	プラスチックキャップ及び容器製造 岡山工場従業員：182名				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山工場		岡山県勝田郡勝央町太平台60-1	
特定事業者の該当要件	☒ ①燃料等原油換算1,500kl以上 ☐ ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 ☐ ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス 排出量	基準年度(令和 5 年度)	(令和 6)年度排出量	目標年度(令和 6 年度)
	14,762 t CO ₂	13,390 t CO ₂	14,614 t CO ₂
主な工場等 の排出量	番号	工場等の名称	(令和 6)年度排出量
	①	岡山工場	13,390 t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂

削減目標の 達成状況	計画期間： 令和 6 年度 ～ 令和 6 年度 (1 箇年度)			
	☐ 総排出量基準	(6)年度削減実績	目標削減率	目標達成
	☒ 原単位基準	1.5 %	1.0 %	☒ 達成 ☐ 未達

(原単位基準の 削減目標を選択 している場合に 記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 生産数量	原単位当たり排出量		
		基準年度	(6)年度	目標年度
		2.529 t CO ₂ /(百万個)	2.492 t CO ₂ /(百万個)	2.505 t CO ₂ /(百万個)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク 指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和 6 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

空調設備でターボ冷凍機を空冷チラーに更新、コンプレッサー設定圧を見直すことでCO ₂ 排出力削減に繋がった。

【推進体制】

- ・ISO14001に基づき、工場長をトップとした管理体制のエネルギー管理及び使用の合理化を行っている
- ・省エネ委員会を組織し、年4回の省エネ会議を開催しエネルギー削減の方法を検討している。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
岡山工場	(令和6年度実施分) ・コンプレッサー設定圧力変更 ・空調負荷低減、効率改善 ・生産設備・付帯設備の省エネ改善（INV化、集約化、他） (今後実施予定分) ・外調機更新による冬季温水運転時HPポンプ負荷軽減 ・省エネ機器(R-refresher)導入による空調負荷低減、効率改善 ・生産設備・付帯設備の省エネ改善（INV化、集約化、機器更新）

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	有	久米郡森林組合主催による、おかやま共生の森・柵原「保育のつどい」への参加
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

- ・休憩時間等の不要な時間に事務所照明を消灯することで使用電力削減(省エネ啓蒙活動)