



聖廟（左側が中庭、中央が東階）



現在の聖廟中庭状況

【工事内容】

腐朽している柱の根継補修、屋根の下地補修を含めた葺替、漆を塗り直す塗装工事、亀甲瓦を敷いた土間における目地漆喰の破損箇所の部分補修

【公開箇所及び受付箇所】

