


新本川流域浸水実績図

(総社市)



■ 新本川流域 過去(昭和47~60年)の主要浸水被害状況

年月日	気象要因	流域最大降雨量			浸水被害			
		(mm) 時間最大	(mm) 総雨量	観測所名	(ha) 面積	(世帯) 床上	(世帯) 床下	(世帯) 計
S47・7・9~13	台風7号	18.0	225.5	総社市	60	-	-	-
S51・9・8~13	台風17号	23.0	452.0	総社市	-	-	-	-
S60・6・22~30	台風6号	20.0	422.5	総社市	-	-	-	-

注) ・本表および浸水実績図は、水害発生当時の既往資料を取りまとめたものです。
 ・浸水範囲・浸水深は、その後の河川改修や土地開発等により現況とは異なる場合があります。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。
 (承認番号 平29情複、第1227号)